

# 南投縣政府 文化資產價值評估 評估報告

評估名稱	行政院農業委員會林務局南投林區管理處-南投縣國姓鄉南港段 126 地號
標地地址	南投縣
評估日期	111 年 6 月 16 日
發佈單位	南投縣政府文化局
出席委員	簡榮聰、張永禎、呂政道
發佈時間	111 年 6 月 18 日

歷史概述	創建年代55年6月1日，為南投林區管理處早期工寮，荒廢已久，近期巡視已坍塌	
種類	<input type="checkbox"/> 祠堂 <input type="checkbox"/> 寺廟 <input type="checkbox"/> 教堂 <input type="checkbox"/> 宅第 <input type="checkbox"/> 官邸 <input type="checkbox"/> 商店 <input type="checkbox"/> 城郭 <input type="checkbox"/> 關塞 <input type="checkbox"/> 衙署 <input type="checkbox"/> 機關 <input type="checkbox"/> 辦公廳舍 <input type="checkbox"/> 銀行 <input type="checkbox"/> 集會堂 <input type="checkbox"/> 市場 <input type="checkbox"/> 車站 <input type="checkbox"/> 書院 <input type="checkbox"/> 學校 <input type="checkbox"/> 博物館 <input type="checkbox"/> 戲劇院 <input type="checkbox"/> 醫院 <input type="checkbox"/> 碑碣 <input type="checkbox"/> 牌坊 <input type="checkbox"/> 墓葬 <input type="checkbox"/> 堤閘 <input type="checkbox"/> 燈塔 <input type="checkbox"/> 橋樑 <input type="checkbox"/> 產業設施 <input checked="" type="checkbox"/> 其他設施(宿舍)	
建築形式	<input type="checkbox"/> 原住民建築 <input type="checkbox"/> 漢式建築 <input type="checkbox"/> 西式建築 <input type="checkbox"/> 日式建築 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____	
建築構造	<input checked="" type="checkbox"/> 木構造 <input type="checkbox"/> 石構造 <input type="checkbox"/> 磚構造 <input type="checkbox"/> 鋼構造 <input type="checkbox"/> 其他_____	
是否具區域保存價值	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
建築特色描述 (如：空間配置、特徵、細節...等)	木構工寮，因荒廢多年未使用已坍塌，因位於國有財產署土地上，擬騰空返還土地	
建築現況	<input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 堪用 <input type="checkbox"/> 不佳 <input type="checkbox"/> 使用中 <input type="checkbox"/> 閒置 <input checked="" type="checkbox"/> 殘破荒廢棄置	
評估說明	歷史	1. 建物已傾毀，只剩一單面牆，不具歷史意義。 2. 本案建物為南投林區管理處早期工寮，雖已超過 50 年，但因年久失修已全部坍塌，剩下一磚牆，無文化資產價值。 3. 現勘後僅剩一面牆，整體建物不復存在，應不具歷史建築價值意義。 4. 不符合

	<b>藝術</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 已無藝術價值，荒草遍地。</li> <li>2. 工寮已朽腐坍塌，缺乏藝術價值。</li> <li>3. 不符合</li> </ol>
	<b>科學、自然</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 位於北山村溪坑之河階台地，周圍有檳榔林。</li> <li>2. 建物無科學、自然價值。</li> <li>3. 此磚造木構工寮已完全坍塌朽腐缺乏價值。</li> <li>4. 不符合</li> </ol>
<b>評估結果</b>	不具有文化資產價值。	

### 評估照片

