

南投縣政府 文化資產價值評估 評估報告

評估名稱	南投縣仁愛鄉公所辦公廳舍(道路養護隊)
評估標的	辦公廳舍
評估日期	112年8月30日
發佈單位	南投縣政府文化局
出席委員	王委員旻世、張委員永楨、邱委員建維
發佈時間	112年9月8日

歷史概述	為地上一層加強磚造建物，為本所外單位，目前由道路養護隊使用中，建築現況一樓外觀右手邊牆面有彩色彩繪、左手邊外觀有木製木板覆蓋，前方有停車位，內部右手邊為道養隊辦公室、中間有三個空間各分為前方為物品置放區、中間位置是民政課調解會議室、第三空間為土地農業課自然保育隊使用、最後方是公用廁所，左手邊有兩個空間前方為道路養護隊會議室、後方為社會課食物銀行置放倉庫，四周環境尚乾淨並無髒亂等情形。
種類	<input type="checkbox"/> 祠堂 <input type="checkbox"/> 寺廟 <input type="checkbox"/> 教堂 <input type="checkbox"/> 宅第 <input type="checkbox"/> 官邸 <input type="checkbox"/> 商店 <input type="checkbox"/> 城郭 <input type="checkbox"/> 關塞 <input type="checkbox"/> 衙署 <input type="checkbox"/> 機關 <input checked="" type="checkbox"/> 辦公廳舍 <input type="checkbox"/> 銀行 <input type="checkbox"/> 集會堂 <input type="checkbox"/> 市場 <input type="checkbox"/> 車站 <input type="checkbox"/> 書院 <input type="checkbox"/> 學校 <input type="checkbox"/> 博物館 <input type="checkbox"/> 戲劇院 <input type="checkbox"/> 醫院 <input type="checkbox"/> 碑碣 <input type="checkbox"/> 牌坊 <input type="checkbox"/> 墓葬 <input type="checkbox"/> 堤閘 <input type="checkbox"/> 燈塔 <input type="checkbox"/> 橋樑 <input type="checkbox"/> 產業設施 <input type="checkbox"/> 其他設施
建築形式	<input type="checkbox"/> 原住民建築 <input type="checkbox"/> 漢式建築 <input type="checkbox"/> 西式建築 <input type="checkbox"/> 日式建築 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 _____
建築構造	<input type="checkbox"/> 木構造 <input type="checkbox"/> 石構造 <input checked="" type="checkbox"/> 磚構造 <input type="checkbox"/> 鋼構造 <input type="checkbox"/> 其他 _____
是否具區域保存價值	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
建築特色描述 (如：空間配置、特徵、細節...等)	為兩棟加強磚造平房，中間為構造增建，屋頂蓋鋼浪板，後方有部分鋼浪板違建，早期為糧食局倉庫，牆上仍保有當時「糧食局」題名之碑，現有空間為仁愛鄉公所調解委員會及道路養護隊辦公廳舍。
建築現況	<input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 堪用 <input type="checkbox"/> 不佳 <input checked="" type="checkbox"/> 使用中_辦公廳舍_ <input type="checkbox"/> 閒置 <input type="checkbox"/> 殘破荒廢棄置

評估說明	歷史	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本建物創建於民國 59 年，基地的面積約 99.8 坪，早期為糧食局倉庫，現為仁愛鄉公所調解委員會及道路養護隊辦公廳舍，歷史價值不高，惟屋內牆面上有「糧食局」題名碑，值得保存。 2. 建物最早為台灣省糧食局補助之儲備糧食倉庫，為民國 60 年左右，因應山上糧食供應所需之公有倉庫。 3. 建議現場紀錄興建之石碑，應妥善保存。 4. 一樓加強磚造建築，一般建築形式，不具建造物特色。 5. 原農糧食局糧倉倉庫之碑，請妥善拆除保存，並建議重建後適當陳列說明。
	藝術	<ol style="list-style-type: none"> 1. 建物為磚造平房，屋頂蓋鋼浪板，後方還有部分鋼浪板違建，缺乏藝術價值 2. 未發現藝術相關之構件或裝飾。 3. 鋁門、鋁窗、輕鋼架天花板及一般地磚等，無特殊構件，不具民間藝術特色。
	科學、自然	<ol style="list-style-type: none"> 1. 建物為磚造平房，屋頂蓋鋼浪板，缺乏科學性 2. 現況為兩棟加強磚造，中間為構造增建，構造上無特殊之處。 3. 因應不同需求，改為多處辦公場所，無地方特色及地域風貌。
評估結果	不具有文化資產價值	

評估照片



