

# 南投縣政府 文化資產價值評估 評估報告

評估名稱	農業部林業及自然保育署南投分署介壽亭及廁所
評估標的	介壽亭及廁所
評估日期	112年12月7日
發佈單位	南投縣政府文化局
出席委員	王委員旻世、張委員永楨、簡委員佑霖
發佈時間	112年12月13日

歷史概述	建於民國 50 年代，為紀念蔣中正故總統而創建，為八角攢尖式蓋黃色琉璃瓦之涼亭，故取名介壽亭，但蔣中正故總統並未登臨此亭。	
種類	<input type="checkbox"/> 祠堂 <input type="checkbox"/> 寺廟 <input type="checkbox"/> 教堂 <input type="checkbox"/> 宅第 <input type="checkbox"/> 官邸 <input type="checkbox"/> 商店 <input type="checkbox"/> 城郭 <input type="checkbox"/> 關塞 <input type="checkbox"/> 衙署 <input type="checkbox"/> 機關 <input type="checkbox"/> 辦公廳舍 <input type="checkbox"/> 銀行 <input type="checkbox"/> 集會堂 <input type="checkbox"/> 市場 <input type="checkbox"/> 車站 <input type="checkbox"/> 書院 <input type="checkbox"/> 學校 <input type="checkbox"/> 博物館 <input type="checkbox"/> 戲劇院 <input type="checkbox"/> 醫院 <input type="checkbox"/> 碑碣 <input type="checkbox"/> 牌坊 <input type="checkbox"/> 墓葬 <input type="checkbox"/> 堤閘 <input type="checkbox"/> 燈塔 <input type="checkbox"/> 橋樑 <input type="checkbox"/> 產業設施 <input checked="" type="checkbox"/> 其他設施	
建築形式	<input type="checkbox"/> 原住民建築 <input type="checkbox"/> 漢式建築 <input type="checkbox"/> 西式建築 <input type="checkbox"/> 日式建築 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 _____	
建築構造	<input type="checkbox"/> 木構造 <input type="checkbox"/> 石構造 <input checked="" type="checkbox"/> 磚構造 <input type="checkbox"/> 鋼構造 <input type="checkbox"/> 其他 _____	
是否具區域保存價值	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
建築特色描述 (如：空間配置、特徵、細節…等)	為八角涼亭，水泥磚，亭柱為洗石子，雖有彩繪，但已斑駁脫落，難以辨識；涼亭旁廁所為水泥磚造一層平頂，現代水泥磚造之建物，極為簡陋。	
建築現況	<input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 堪用 <input type="checkbox"/> 不佳 <input type="checkbox"/> 使用中 _____ <input type="checkbox"/> 閒置 <input checked="" type="checkbox"/> 殘破荒廢棄置	
評估說明	歷史	<ol style="list-style-type: none"> <li>臺灣常見的涼亭建物造型，不具建築史之價值，廁所為一般水泥建築形式。</li> <li>據當地居民敘述，先總統蔣公巡視武界水壩後興建。</li> <li>涼亭及廁所建於民國 50 年代，為紀念蔣中正故總統而創建，為八角攢尖式蓋黃色琉璃瓦之涼亭，故取名介壽亭，但蔣中正故總統並未登臨此亭，</li> </ol>

		<p>歷史價值不高。</p> <p>4. 據傳蔣中正故總統視查有途經該處，但無具體記錄及事證，歷史價值中等。</p>
	<b>藝術</b>	<p>1. 缺少民間藝術特色。</p> <p>2. 介壽亭為八角涼亭，為水泥磚，亭柱為洗石子，雖有彩繪，但已斑駁脫落，難以辨識，藝術價值低；涼亭旁廁所為水泥磚造一層平頂，極為簡陋，無藝術性。</p> <p>3. 屋頂為琉璃瓦，八柱型之涼亭，屋頂有彩繪但損壞嚴重，無落款，故藝術價值低。</p>
	<b>科學、自然</b>	<p>1. 普遍常見的涼亭建物及水泥建築形式。</p> <p>2. 缺少地域風貌特色。</p> <p>3. 為現代水泥磚造之建物，缺乏科學性及自然性價值。</p> <p>4. 此類型涼亭(景觀亭)蠻常見，不具稀有性，環境視野優美，但與建築本身無關，科學、自然價值低。</p>
<b>評估結果</b>	不具文化資產價值	

### 評估照片





