

南投縣政府 文化資產價值評估 評估報告

評估名稱	農業部林業及自然保育署南投分署榮民保育宿舍
評估標的	榮民保育宿舍
評估日期	112年12月7日
發佈單位	南投縣政府文化局
出席委員	王委員旻世、張委員永楨、簡委員佑霖
發佈時間	112年12月13日

歷史概述	民國58年10月1日竣工，早期為榮民宿舍，無維修紀錄，多年無人居住，已荒廢。	
種類	<input type="checkbox"/> 祠堂 <input type="checkbox"/> 寺廟 <input type="checkbox"/> 教堂 <input type="checkbox"/> 宅第 <input type="checkbox"/> 官邸 <input type="checkbox"/> 商店 <input type="checkbox"/> 城郭 <input type="checkbox"/> 關塞 <input type="checkbox"/> 衙署 <input type="checkbox"/> 機關 <input type="checkbox"/> 辦公廳舍 <input type="checkbox"/> 銀行 <input type="checkbox"/> 集會堂 <input type="checkbox"/> 市場 <input type="checkbox"/> 車站 <input type="checkbox"/> 書院 <input type="checkbox"/> 學校 <input type="checkbox"/> 博物館 <input type="checkbox"/> 戲劇院 <input type="checkbox"/> 醫院 <input type="checkbox"/> 碑碣 <input type="checkbox"/> 牌坊 <input type="checkbox"/> 墓葬 <input type="checkbox"/> 堤閘 <input type="checkbox"/> 燈塔 <input type="checkbox"/> 橋樑 <input type="checkbox"/> 產業設施 <input checked="" type="checkbox"/> 其他設施	
建築形式	<input type="checkbox"/> 原住民建築 <input type="checkbox"/> 漢式建築 <input type="checkbox"/> 西式建築 <input type="checkbox"/> 日式建築 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 _____	
建築構造	<input type="checkbox"/> 木構造 <input type="checkbox"/> 石構造 <input checked="" type="checkbox"/> 磚構造 <input type="checkbox"/> 鋼構造 <input type="checkbox"/> 其他 _____	
是否具區域保存價值	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
建築特色描述 (如：空間配置、特徵、細節…等)	一樓磚造建物，加蓋石棉屋瓦，兩側增建為水泥板之牆壁，磚造宿舍已無屋頂，門窗戶損壞，一般民間住宅造型，建物約20坪，為民國58年林業保育署所興建，為提供該屬員工住宿之宿舍。	
建築現況	<input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 堪用 <input type="checkbox"/> 不佳 <input type="checkbox"/> 使用中 _____ <input type="checkbox"/> 閒置 <input checked="" type="checkbox"/> 殘破荒廢棄置	
評估說明	歷史	<ol style="list-style-type: none"> 一樓磚造建物，加蓋石棉屋瓦，水泥板建物，磚造宿舍已無屋頂，門窗戶損壞，一般民間住宅造型，不具建築史價值及地區建造物特色。 建物約20坪，為水泥磚造，為民國58年林業保育署所興建，為提供該署員工住宿之宿舍，缺乏歷史性及文化性。 無明確的歷史脈絡，不具建築、技術特色，磚造房屋不具稀有性，價值偏

		低。
	藝術	<ol style="list-style-type: none"> 1. 缺少民間藝術特色。 2. 建物為水泥磚造之平房建築，大部分屋頂已損壞，因年久無人居住及管理，已殘破不堪，缺乏藝術價值。 3. 無裝飾、裝修，藝術價值低。
	科學、自然	<ol style="list-style-type: none"> 1. 建物造型普遍常見，缺少地域風貌特色。 2. 建物以水泥磚造，兩側增建為水泥板之牆壁，屋頂為石棉瓦，缺乏科學性及自然性元素。 3. 磚造平房，無科學及自然價值，周邊環境亦無特色。
評估結果	不具文化資產價值	

評估照片



