

南投縣政府 文化資產價值評估 評估報告

評估名稱	南投縣政府稅務局眷屬宿舍(彰南路一段 1074 巷 16、18、20、22 號)
評估標的	眷屬宿舍
評估日期	112 年 10 月 31 日
發佈單位	南投縣政府文化局
出席委員	王委員旻世、莊委員建德、劉委員懷仁
發佈時間	112 年 11 月 14 日

歷史概述	興建於民國 49 年迄今逾 50 年，竣工後即提供機關員工配住使用。	
種類	<input type="checkbox"/> 祠堂 <input type="checkbox"/> 寺廟 <input type="checkbox"/> 教堂 <input type="checkbox"/> 宅第 <input type="checkbox"/> 官邸 <input type="checkbox"/> 商店 <input type="checkbox"/> 城郭 <input type="checkbox"/> 關塞 <input type="checkbox"/> 衙署 <input type="checkbox"/> 機關 <input type="checkbox"/> 辦公廳舍 <input type="checkbox"/> 銀行 <input type="checkbox"/> 集會堂 <input type="checkbox"/> 市場 <input type="checkbox"/> 車站 <input type="checkbox"/> 書院 <input type="checkbox"/> 學校 <input type="checkbox"/> 博物館 <input type="checkbox"/> 戲劇院 <input type="checkbox"/> 醫院 <input type="checkbox"/> 碑碣 <input type="checkbox"/> 牌坊 <input type="checkbox"/> 墓葬 <input type="checkbox"/> 堤閘 <input type="checkbox"/> 燈塔 <input type="checkbox"/> 橋樑 <input type="checkbox"/> 產業設施 <input checked="" type="checkbox"/> 其他設施	
建築形式	<input type="checkbox"/> 原住民建築 <input type="checkbox"/> 漢式建築 <input type="checkbox"/> 西式建築 <input type="checkbox"/> 日式建築 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 _____	
建築構造	<input type="checkbox"/> 木構造 <input type="checkbox"/> 石構造 <input checked="" type="checkbox"/> 磚構造 <input type="checkbox"/> 鋼構造 <input type="checkbox"/> 其他 _____	
是否具區域保存價值	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
建築特色描述 (如：空間配置、特徵、細節...等)	加強磚造，斜屋頂平房建築，戶外水泥、花磚圍牆，內部原為水泥地(上紅漆)，部分改建黏貼地磚、鋁窗等，一般住宅格局、建材，不具特色，建築工法、建材為一般住宅常見，無特殊之裝飾等，不具民間藝術特色，屬宿舍連棟戰後初期常見之一般住宅形式，常見的水泥、磚造、鋁窗等建材，無特殊建築工法，為當時常見的建築樣貌，缺少地方特色	
建築現況	<input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 堪用 <input type="checkbox"/> 不佳 <input type="checkbox"/> 使用中 _____ <input checked="" type="checkbox"/> 閒置 <input type="checkbox"/> 殘破荒廢棄置	
評估說明	歷史	<ol style="list-style-type: none"> 1. 加強磚造，斜屋頂平房建築，戶外水泥、花磚圍牆。 2. 內部原為水泥地(上紅漆)，部分改建黏貼地磚、鋁窗等，一般住宅格局、建材，不具特色。 3. 宿舍，連棟的戰後建築(加強磚造)。

		4. 宿舍為戰後統一建築圖說興建，並無太大特色。
	藝術	1. 建築工法、建材為一般住宅常見，無特殊之裝飾等，不具民間藝術特色。 2. 藝術價值普通。 3. 無藝術特色。
	科學、自然	1. 戰後初期常見之一般住宅形式，常見的水泥、磚造、鋁窗等建材，無特殊建築工法，為當時常見的建築樣貌，缺少地方特色。 2. 構造完整簡單，但科學、自然價值低。 3. 無科學、自然特色。
評估結果	不具文化資產價值	

評估照片



