

南投縣政府 文化資產價值評估 評估報告

評估名稱	南投縣名間鄉公所新厝村舊集會所
評估標的	新厝村舊集會所
評估日期	112年7月4日
發佈單位	南投縣政府文化局
出席委員	林委員榮森、簡委員榮聰、呂委員政道
發佈時間	112年7月15日

歷史概述	新厝村舊集會所現有主要建物追溯於民國 56 年間落成啟用，主要提供地方集會活動使用，曾作為當地托兒所數年，惟本鄉中山托兒所成立後，即不再使用，新建之村集會所(位於新厝路 74 號)落成啟用後，相關集會活動也不在於此，空間閒置多年。	
種類	<input type="checkbox"/> 祠堂 <input type="checkbox"/> 寺廟 <input type="checkbox"/> 教堂 <input type="checkbox"/> 宅第 <input type="checkbox"/> 官邸 <input type="checkbox"/> 商店 <input type="checkbox"/> 城郭 <input type="checkbox"/> 關塞 <input type="checkbox"/> 衙署 <input type="checkbox"/> 機關 <input checked="" type="checkbox"/> 辦公廳舍 <input type="checkbox"/> 銀行 <input type="checkbox"/> 集會堂 <input type="checkbox"/> 市場 <input type="checkbox"/> 車站 <input type="checkbox"/> 書院 <input type="checkbox"/> 學校 <input type="checkbox"/> 博物館 <input type="checkbox"/> 戲劇院 <input type="checkbox"/> 醫院 <input type="checkbox"/> 碑碣 <input type="checkbox"/> 牌坊 <input type="checkbox"/> 墓葬 <input type="checkbox"/> 堤閘 <input type="checkbox"/> 燈塔 <input type="checkbox"/> 橋樑 <input type="checkbox"/> 產業設施 <input type="checkbox"/> 其他設施	
建築形式	<input type="checkbox"/> 原住民建築 <input type="checkbox"/> 漢式建築 <input type="checkbox"/> 西式建築 <input type="checkbox"/> 日式建築 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>鋼筋水泥建築</u>	
建築構造	<input type="checkbox"/> 木構造 <input type="checkbox"/> 石構造 <input type="checkbox"/> 磚構造 <input type="checkbox"/> 鋼構造 <input type="checkbox"/> 其他_____	
是否具區域保存價值	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
建築特色描述 (如：空間配置、特徵、細節…等)	為早期鋼筋水泥建築物，平房斜屋頂建築，空間規劃簡單，無明顯歷史痕跡	
建築現況	<input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 堪用 <input type="checkbox"/> 不佳 <input type="checkbox"/> 使用中_教堂_ <input type="checkbox"/> 閒置 <input checked="" type="checkbox"/> 殘破荒廢棄置	
評估說明	歷史	<ol style="list-style-type: none"> 1. 一般建築，無明顯歷史痕跡 2. 興建於民國 43 年，落成於 56 年，具歷史記憶，如能考量作地方歷史文物館藏或地方故事館合理利用，以更具歷史功能 3. 建築史及脈絡紋理並無高度歷史人文價值

	<p>藝術</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 屬台灣早期鋼筋水泥建築物，不具民間藝術特色 2. 平房斜屋頂建築 3. 於建築藝術較為欠缺，屬一般建築 4. 無民間藝術特色
	<p>科學、自然</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 建築風貌平凡，與在地特色無較具體連結，惟主體完好，建議可考量做為其他用途 2. 雙斜屋頂，前簷伸展步廊 3. 營造技術及建材為當時普遍之材料工法，非具地方特色
<p>評估結果</p>	<p>不具有文化資產價值</p>	

評估照片



