

# 南投縣政府 文化資產價值評估 評估報告

評估名稱	南投縣政府稅務局眷屬宿舍(藍田街14巷42號)
評估標的	眷屬宿舍
評估日期	112年10月31日
發佈單位	南投縣政府文化局
出席委員	王委員旻世、莊委員建德、劉委員懷仁
發佈時間	112年11月14日

歷史概述	興建於民國47年9月迄今逾50年，竣工後即提供機關員工配住使用。	
種類	<input type="checkbox"/> 祠堂 <input type="checkbox"/> 寺廟 <input type="checkbox"/> 教堂 <input type="checkbox"/> 宅第 <input type="checkbox"/> 官邸 <input type="checkbox"/> 商店 <input type="checkbox"/> 城郭 <input type="checkbox"/> 關塞 <input type="checkbox"/> 衙署 <input type="checkbox"/> 機關 <input type="checkbox"/> 辦公廳舍 <input type="checkbox"/> 銀行 <input type="checkbox"/> 集會堂 <input type="checkbox"/> 市場 <input type="checkbox"/> 車站 <input type="checkbox"/> 書院 <input type="checkbox"/> 學校 <input type="checkbox"/> 博物館 <input type="checkbox"/> 戲劇院 <input type="checkbox"/> 醫院 <input type="checkbox"/> 碑碣 <input type="checkbox"/> 牌坊 <input type="checkbox"/> 墓葬 <input type="checkbox"/> 堤閘 <input type="checkbox"/> 燈塔 <input type="checkbox"/> 橋樑 <input type="checkbox"/> 產業設施 <input checked="" type="checkbox"/> 其他設施	
建築形式	<input type="checkbox"/> 原住民建築 <input type="checkbox"/> 漢式建築 <input type="checkbox"/> 西式建築 <input type="checkbox"/> 日式建築 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 _____	
建築構造	<input type="checkbox"/> 木構造 <input type="checkbox"/> 石構造 <input checked="" type="checkbox"/> 磚構造 <input type="checkbox"/> 鋼構造 <input type="checkbox"/> 其他 _____	
是否具區域保存價值	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
建築特色描述 (如：空間配置、特徵、細節...等)	為加強磚造，斜屋頂平房建築，戶外水泥圍牆，內部為水泥地，夾板天花板及鋁窗，等一般住宅格局建材，不具特色，尤其建築工法、建材為一般住宅常見，無特殊之裝飾等，不具民間藝術特色，屬戰後初期常見之一般住宅形式，常見的水泥、磚造、鋁窗等建材，無特殊建築工法，為當時常見的建築樣貌，缺少地方特色。	
建築現況	<input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 堪用 <input type="checkbox"/> 不佳 <input type="checkbox"/> 使用中 _____ <input checked="" type="checkbox"/> 閒置 <input type="checkbox"/> 殘破荒廢棄置	
評估說明	歷史	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 加強磚造，斜屋頂平房建築，戶外水泥圍牆。</li> <li>2. 內部為水泥地，夾板天花板及鋁窗等，一般住宅格局建材，不具特色。</li> <li>3. 戰後建築形式普通。</li> <li>4. 宿舍為戰後統一建築圖說興建，並無太大特色。</li> </ol>

	<p><b>藝術</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 建築工法、建材為一般住宅常見，無特殊之裝飾等，不具民間藝術特色。</li> <li>2. 藝術價值低。</li> <li>3. 宿舍為戰後統一建築圖說興建，並無太大特色。</li> </ol>
	<p><b>科學、自然</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 戰後初期常見之一般住宅形式，常見的水泥、磚造、鋁窗等建材，無特殊建築工法，為當時常見的建築樣貌，缺少地方特色。</li> <li>2. 科學、自然價值低。</li> <li>3. 無科學、自然特色。</li> </ol>
<p><b>評估結果</b></p>	<p>不具文化資產價值</p>	

評估照片



