

南投縣政府 文化資產價值評估 評估報告

評估名稱	「南投縣集集鎮永昌國民小學富山分校教學大樓」
評估標的	教學大樓
評估日期	115 年 8 月 26 日
發佈單位	南投縣政府文化局
出席委員	張科長育全、邱委員建維、劉委員懷仁
發佈時間	115 年 9 月 8 日

歷史概述	富山分校教學大樓創建於民國 61 年（1972 年），為 2 層樓建築，總樓地板面積約 1,360 平方公尺，主要因應教學及行政空間需求興建，建築形式以實用為主。自民國 61 年至 70 年間歷經 5 期增建，陸續完成校長室、各年級教室及辦公室，形成現有建築規模。民國 88 年 921 大地震時建築未倒塌，震後並曾進行耐震補強工程。
種類	☐ 祠堂 ☐ 寺廟 ☐ 教堂 ☐ 宅第 ☐ 官邸 ☐ 商店 ☐ 城郭 ☐ 關塞 ☐ 衙署 ☐ 機關 ☐ 辦公廳舍 ☐ 銀行 ☐ 集會堂 ☐ 市場 ☐ 車站 ☐ 書院 ☒ 學校 ☐ 博物館 ☐ 戲劇院 ☐ 醫院 ☐ 碑碣 ☐ 牌坊 ☐ 墓葬 ☐ 堤閘 ☐ 燈塔 ☐ 橋樑 ☐ 產業設施 ☐ 其他設施
建築形式	☐ 原住民建築 ☐ 漢式建築 ☒ 西式建築 ☐ 日式建築 ☐ 其他 _____
建築構造	☐ 木構造 ☐ 石構造 ☒ 磚構造 ☐ 鋼構造 ☐ 其他 _____
是否具區域保存價值	☐ 是 ☒ 否
建築特色描述 (如：空間配置、特徵、細節…等)	永昌國小富山分校教學大樓創建於民國 61 年（1972 年），為二層樓鋼筋混凝土長條型校舍，歷經多期增建形成現有規模。一、二樓主要配置教室及行政空間，整體以教學機能與實用性為主。 建築形式反映 1970 年代九年國教時期大量興建校舍的時代特色，採當時普遍使用的「標準圖」設計，有標準化、經濟性及制式化特徵。外牆為常見陶紅色馬賽克磁磚，屋頂為後期改建之浪板屋面，未見特殊構造技術、地方文化或藝術裝飾元素。 整體而言，本建築有九年國教時期校舍的時代性與教育發展見證性，但建築形式及材料普遍，地方特色與特殊建築價值較為有限。

建築現況		☐ 良好 ☐ 堪用 ☐ 不佳 ☐ 使用中 ☒ 閒置 ☐ 殘破荒廢棄置
評估說明	歷史	- 富山分校教學大樓主要構造為二層鋼筋混凝土。空間屬性為一樓辦公室及教室；二樓為教室空間，為典型的校舍建築。經現勘，教學大樓為一般常見的校舍空間，並未發現具特色之構造技術，或地方產業特色之裝飾元素等。 - 興建年代為 1973 年，建築年齡迄今已經 53 年，是九年國民義務教育的產物。 - 七〇年代正逢實施九年國教後學生人數的飆升，校舍需求大增。省政府時期為因應全臺各地大量學生受教空間，因此採取快速、節約經費的「標準圖」設計，使其未發揮因地制宜之文化特色。
	藝術	- 教學大樓屋頂為後期改建之浪板屋面，外牆面為常見的陶紅色矩形馬賽克磁磚；經現勘，未發現重要民間藝術特色之元素。 - 校舍的材料、裝飾、空間語彙均是工業化下的量化成果，並無藝術價值。
	科學、自然	- 富山分校教學大樓主要構造為二層鋼筋混凝土，經現勘，教學大樓未具稀少性不易再現，或表現地域風貌，以及整體環境具地方特色等登錄基準。 - 是兩層樓長條型鋼筋混凝土形制，為「標準圖」設計的校舍，放諸臺灣各地同時期的校園建築，無法看出細微處的價值，亦沒有地方風貌的特殊性。
評估結果	不具有文化資產價值。	

評估照片



